




**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

1038
**Setor
de
Patrimônio**

PLANILHA LEILÃO 2025

Nº LOTE	DESCRIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)
001	VEICULO S10 CHEVORLET/S10 LS FS2, PLACAS IWC6E25, ANO 2014 E MODELO 2015, RENAVAN 01027975965, CHASSI Nº 9BG144CPOFC412556, COR BRANCA, COMBUSTIVEL GASOLINA, 147 CV, CARROCERIA DE MADEIRA BOM ESTADO, MOTOR NECESSITA REFORMA, LATARIA BOA, CAIXA E TRANSMISSÃO BOA, PAINEL REGULAR, SUSPENSÃO REGULAR, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, PINTURA BOA, PNEUS BONS, BANCO EM REGULAR ESTADO, PARABRISA BOM, LIMPADORES BOM, PARACHOQUE BOM, ESTADO GERAL BOM.	BOM	35.000,00
002	VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0MT JOYE, ANO E MODELO 2018, PLACA IYN2I93, RENAVAN Nº 01152085937, CHASSI Nº 9BGKL48UJB248492, 5 PASSAGEIROS, 80CV, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, MOTOR E SUSPENSÃO NECESSITAM CONserto, CAIXA BOM, BANCOS BONS, LATARIA BOM, PINTURA BOM, PARACHOQUE CONsertar, PNEUS BONS, COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS, SEM CORREIA DENTADA, ESADO GERAL BOM.	BOM	14.000,00
003	VEICULO FORD/KA SE PLUS 1.5, ANO E MODELO 2020, PLACA IZY8D56, CODIGO RENAVAN 0122724074, CHASSIS 9BFZH55S3L8499041, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, 136 CV, COM AR CONDICIONADO, MOTOR SEM CORREIA DENTADA NECESSITA REFORMA, LATARIA BOA, CAIXA E TRANSMISSÃO BOA, SUSPENSÃO RUIM, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, PINTURA BOA, PNEUS BONS, BANCOS EM BOM ESTADO, PARABRISA E LIMPADORES BOM, PARACHOQUE BOM. ESTADO GERAL BOM.	BOM	15.000,00
004	VEICULO CHEVROLET/ONIX JOY, ANO E MODELO 2018, PLACA IYN2I98, RENAVAN	BOM	14.000,00



**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

**Setor
de
Patrimônio**

	01152105890, CHASSI Nº 9BGKL4SU0JB248561, 5 PASSAGEIROS, 80CV, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, MOTOR E SUSPENSÃO NECESSITAM CONserto, CAIXA BOM, BANCOS BOM, LATARIA BOM, PINTURA BOA, PARACHOQUE BOM, PNEUS BONS, AR CONDICIONADO, 5 PORTAS, SEM CORREIA DENTADO, ESTADO GERAL BOM.		
005	TRATOR AGRICOLA MARCA BUDNY , MODELO BDY-7540, 4X4, MOTOR NECESSITA REFORMA COM BIELA QUEBRADA, HIDRAULICO NECESSITA CONserto, LEVANTE HIDRAULICO COM DEFEITO, CABINE EM BOM ESTADO, COM AR CONDICIONADO BOM, IDENTIFICAÇÃO BDY07540TK0S00033, SEM IMPLÉMENTOS, ESTADO GERAL REGULAR.	REGULAR	40.000,00
006	RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, 4X4, ANO 2016, CABINE EM BOM ESTADO, PÁ E VALETADEIRA EM BOM ESTADO, HIDRAÚLICO BOM, PNEUS BOM, SISTEMA ELÉTRICO BOM, MOTOR REGULAR, COMANDS BONS, ESTADO GERAL BOM	REGULAR	170.000,00
007	RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, 4X4, ANO 2015, CABIEN COM VIDRO QUEBRADO EM BOM ESTADO, PÁ E VALETADEIRA EM BOM ESTADO, HIDRAÚLICO BOM, PNEUS BONS, CAPÔ QUEBRADO, PARABRISA QUEBRADO, SISTEMA ELETRICO BOM, MOTOR REGULAR, MOTOR DE ARRANQUE NECESSITA CONserto, COMANDOS BONS, ESTADO GERAL REGULAR	REGULAR	140.000,00
08	SUCATA DE INFORMÁTICA (MONITORES, CPU'S, ESTABILIZADORES, NOBREAK'S IMPRESSORAS, MÁQUINAS COPIADORAS, MOUSE, TECLADOS, ETC)	SUCATA	1.000,00
09	SUCATA DE APARELHOS E AR CONDICIONADO (SPLIT E PAREDE)	SUCATA	500,00
10	SUCATA DE ELETROELETRÔNICOS (TELEVISORES, APARELHOS DVD, CELULARES, RECEPTOR DE SINAL, REFRIGERADOR, BATEDEIRA, FOGÃO, FORNO, BEBEDOUROS, VENTILADORES, AQUECEDORES, MAQUINAS DE LAVAR, SECADORA DE	SUCATA	300,00



**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**


**Setor
de
Patrimônio**

1058

	ROUPAS, APARELHOS DE SOM, RELÓGIO PONTO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE ETC)		
11	SUCATA DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, PAINEL TV, POLTRONAS ARMÁRIOS, LONGARINAS, BALCÕES, ESTANTE, ETC)	SUCATA	500,00
12	FERRO VELHO , aproximadamente 300 kg	SUCATA	30,00

Observação:

Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ferrugem, corrosão, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.



**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

**Setor
de
Patrimônio**

ATA Nº 003/2025

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, as dez horas, no Prédio do Centro Administrativo, sito a Rua Barão do Triunfo, 193 (cento e noventa e três), nesta cidade de Jari/RS, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis de propriedade do Município, nomeada pela Portaria nº 6.302 de 12/11/2025, para dar prosseguimento aos trâmites para realização de leilão, onde atribuiremos o estado de conservação, valor de lance inicial, conforme tabela abaixo:

Nº LOTE	DESCRIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR INICIAL (R\$)
001	VEÍCULO S10 CHEVORLET/S10 LS FS2, PLACAS IWC6E25, ANO 2014 E MODELO 2015, RENAVAL 01027975965, CHASSI Nº 9BG144CPOFC412556, COR BRANCA, COMBUSTIVEL GASOLINA, 147 CV, CARROCERIA DE MADEIRA BOM ESTADO, MOTOR NECESSITA REFORMA, LATARIA BOA, CAIXA E TRANSMISSÃO BOA, PAINEL REGULAR, SUSPENSÃO REGULAR, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, PINTURA BOA, PNEUS BONS, BANCO EM REGULAR ESTADO, PARABRISA BOM, LIMPADORES BOM, PARACHOQUE BOM, ESTADO GERAL BOM.	BOM	35.000,00
002	VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0MT JOYE, ANO E MODELO 2018, PLACA IYN2I93, RENAVAL Nº 01152085937, CHASSI Nº 9BGKL48UJB248492, 5 PASSAGEIROS, 80CV, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, MOTOR E SUSPENSÃO NECESSITAM CONserto, CAIXA BOM, BANCOS BONS, LATARIA BOM, PINTURA BOM, PARACHOQUE CONsertar, PNEUS BONS, COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS, SEM CORREIA DENTADA,	BOM	14.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**Prefeitura
Municipal
de Jari**


**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

**Setor
de
Patrimônio**

107
85

	ESADO GERAL BOM.		
003	VEICULO FORD/KA SE PLUS 1.5, ANO E MODELO 2020, PLACA IZY8D56, CODIGO RENAVAL 0122724074, CHASSIS 9BFZH55S3L8499041, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, 5 PASSAGEIROS, 136 CV, COM AR CONDICIONADO, MOTOR SEM CORREIA DENTADA NECESSITA REFORMA, LATARIA BOA, CAIXA E TRANSMISSÃO BOA, SUSPENSÃO RUIM, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, PINTURA BOA, PNEUS BONS, BANCOS EM BOM ESTADO, PARABRISA E LIMPADORES BOM, PARACHOQUE BOM. ESTADO GERAL BOM.	BOM	15.000,00
004	VEICULO CHEVROLET/ONIX JOY, ANO E MODELO 2018, PLACA IYN2I98, RENAVAL 01152105890, CHASSI Nº 9BGKL4SU0JB248561, 5 PASSAGEIROS, 80CV, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, DOCUMENTAÇÃO EM DIA, MOTOR E SUSPENSÃO NECESSITAM CONserto, CAIXA BOM, BANCOS BOM, LATARIA BOM, PINTURA BOA, PARACHOQUE BOM, PNEUS BONS, AR CONDICIONADO, 5 PORTAS, SEM CORREIA DENTADO, ESTADO GERAL BOM.	BOM	14.000,00
005	TRATOR AGRICOLA MARCA BUDNY , MODELO BDY-7540, 4X4, MOTOR NECESSITA REFORMA COM BIELA QUEBRADA, HIDRAULICO NECESSITA CONserto, LEVANTE HIDRAULICO COM DEFEITO, CABINE EM BOM ESTADO, COM AR CONDICIONADO BOM, IDENTIFICAÇÃO BDY07540TK0S00033, SEM IMPLEMENTOS, ESTADO GERAL REGULAR.	REGULAR	40.000,00
006	RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, 4X4,	REGULAR	170.000,00

Shiego *GP* *g*



**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

**Setor
de
Patrimônio**

108
8

	ANO 2016 , CABINE EM BOM ESTADO, PÁ E VALETADEIRA EM BOM ESTADO, HIDRÁULICO BOM, PNEUS BOM, SISTEMA ELÉTRICO BOM, MOTOR REGULAR, COMANDS BONS, ESTADO GERAL BOM		
007	RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, 4X4, ANO 2015 , CABIEN COM VIDRO QUEBRADO EM BOM ESTADO, PÁ E VALETADEIRA EM BOM ESTADO, HIDRÁULICO BOM, PNEUS BONS, CAPÔ QUEBRADO, PARABRISA QUEBRADO, SISTEMA ELETRICO BOM, MOTOR REGULAR, MOTOR DE ARRANQUE NECESSITA CONserto, COMANDOS BONS, ESTADO GERAL REGULAR	REGULAR	140.000,00
08	SUCATA DE INFORMÁTICA (MONITORES, CPU'S, ESTABILIZADORES, NOBREAK'S IMPRESSORAS, MÁQUINAS COPIADORAS, MOUSE, TECLADOS, ETC)	SUCATA	1.000,00
09	SUCATA DE APARELHOS E AR CONDICIONADO (SPLIT E PAREDE)	SUCATA	500,00
10	SUCATA DE ELETROELETRÔNICOS (TELEVISORES, APARELHOS DVD, CELULARES, RECEPTOR DE SINAL, REFRIGERADOR, BATEDEIRA, FOGÃO, FORNO, BEBEDOUROS, VENTILADORES, AQUECEDORES, MAQUINAS DE LAVAR, SECADORA DE ROUPAS, APARELHOS DE SOM, RELÓGIO PONTO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE ETC)	SUCATA	300,00
11	SUCATA DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, PAINEL TV, POLTRONAS ARMÁRIOS, LONGARINAS, BALCÕES, ESTANTE, ETC)	SUCATA	500,00
12	FERRO VELHO , aproximadamente 300 kg	SUCATA	30,00

[Handwritten signatures and initials]




**Prefeitura
Municipal
de Jari**

**Secretaria
Municipal
da Fazenda**

**Setor
de
Patrimônio**


109
82

Os lotes 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007 foram avaliados pelo Engenheiro Mecânico Elí João Venturini CREA/RS 83.150D. Os lotes 08, 09, 10, 11 e 12 foram atribuímos o valor de pesquisa nos editais de leilão realizados em outros municípios, anexos a esta ata. Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ferrugem, corrosão, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reservas e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam. Com esta reunião da Comissão encerramos os trabalhos e remeteremos processo ao Senhor Prefeito Municipal para as providências necessárias para a realização de processo de licitação. Nada mais havendo a tratar, encerro esta ata que será assinada por todos os membros da comissão. Jari. 18 de novembro de 2025.


Lucidio Moreira Goulart
Auxiliar Administrativo – GP


Thiago Rosa Gama
Operário – SMOVSPT


Gislane Leida Vidor Possobom
Recepcionista - GP



**Prefeitura
Municipal
de Jari**


**Secretaria
Municipal
da Fazenda**


**Setor
de
Patrimônio**

118

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

118






113
80





114
8



1158







117
8



118
8






12a
80



121
80







123
8




124
G



125
80




126
8



127
8



128
8




123
8



130
80





131
80




132
80







134
80





135
8




136
CD








139
8



140
80



141
8

