

Formulário de Informações do Desastre - FIDE

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: RS	Município: Jari	Código IBGE: 4311130	
População (habitantes)	PIB (Anual)	Orçamento (anual)	Arrecadação (anual)
3.349	469.000.000,00	35.900.000,00	40.029.009,90
Receita corrente líquida (mensal)		Receita corrente líquida (anual)	
2.785.729,19		33.428.750,28	

PROTOCOLO Nº RS-F-4311130-13215-20251012

2. TIPIFICAÇÃO

COBRADE	Denominação(Tipo ou Subtipo)
13215	Tempestade Local/Convectiva - Vendaval


3. DATA DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE

Dia	Mês	Ano	Horário
12	10	2025	04:00

4. ÁREA COM POPULAÇÃO AFETADA

4.1 Área com população afetada/Tipo de ocupação	Não existe/ Não afetada	Urbana	Rural	Urbana e rural
Residencial				X
Comercial	X			
Industrial	X			
Agrícola	X			
Pecuária	X			
Extrativismo vegetal	X			
Reserva florestal ou APA	X			
Mineração	X			
Turismo e outras	X			

4.2 Seleção das áreas com população afetada



4.3 Descrição das áreas com população afetada

Foram afetados moradores residentes na Localidade de Santo Antônio e Zona Urbana do município de Jari/RS.

5. CAUSAS E EFEITOS DO DESASTRE

Devido ao forte vento, foram atingidos os seguintes moradores e órgãos públicos: Jesus Augusto dos Santos Oliveira, Ronaldo da Encarnação Oliveira, Fátima Marice Pacheco, Dionas Silva da Silva, Irajá Soares Schott, Lucas Silveira Ribeiro e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

6. DANOS HUMANOS, MATERIAIS OU AMBIENTAIS

6.1 DANOS HUMANOS

Informar a quantidade de mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos e outras pessoas que foram diretamente afetadas pelo desastre, desde que necessitem de auxílio do poder público ou cujos bens materiais tenham sido danificados /destruídos.

Discriminação	Quantidade	
Mortos	Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre.	0
Feridos	Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, etc.).	0
Enfermos	Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do desastre.	0
Desabrigados	Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre.	0
Desalojados	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	0
Desaparecidos	Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos.	0
Outros afetados	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima)	0
TOTAL DE AFETADOS		0

6.1.1 Descrição

6.2 DANOS MATERIAIS

Informar a quantidade de instalações de ensino, saúde, uso comercial ou comunitário, unidades habitacionais ou de obras de infraestrutura danificadas ou destruídas pelo desastre.

Discriminação	Quantidades danificadas	Quantidades destruídas	Valor (R\$)
Unidades habitacionais	5	0	0,00
Instalações públicas de saúde	0	0	0,00
Instalações públicas de ensino	0	0	0,00
Instalações públicas prestadoras de outros serviços	1	0	0,00
Instalações públicas de uso comunitário	0	0	0,00
Obras de infraestrutura pública	0	0	0,00

6.2.1 Descrição

Devido ao forte vento, foram atingidos os seguintes moradores e órgãos públicos: Jesus Augusto dos Santos Oliveira (teve três folhas de telha de fibrocimento arrancas de sua moradia), Fatima Marice Pacheco (teve três cumeeiras arrancadas de sua moradia), Dionas Silva da Silva (teve oito cumeeiras arrancadas de sua moradia), Irajá Soares Schott (teve oito cumeeiras arrancadas de sua moradia), Lucas Silveira Ribeiro (teve quatro cumeeiras arrancadas de sua moradia) e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (teve uma folha telha de fibrocimento arrancada e outras ficaram danificadas).

6.3 DANOS AMBIENTAIS

Informar as alterações ocorridas no meio ambiente que comprometeram a qualidade ambiental em decorrência direta dos efeitos do desastre.

Discriminação	Sim	Não	População do município atingida
Poluição ou contaminação da água		X	
Poluição ou contaminação do ar		X	
Poluição ou contaminação do solo		X	
Diminuição ou exaurimento hídrico		X	
	Sim	Não	Área atingida
Incêndios em parques, APA's ou APP's		X	

6.3.1 Descrição

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS

7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS

Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)
R\$ 0,00

Serviço essencial prejudicado	Valor do prejuízo (R\$)
Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.	
Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas	0,00

Abastecimento de água potável	0,00
Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários	0,00
Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo	0,00
Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores	0,00
Geração e distribuição de energia elétrica	0,00
Telecomunicações	0,00
Transportes locais, regionais e de longo curso	0,00
Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico	0,00
Segurança pública	0,00
Ensino	0,00
7.1.1 Descrição	
7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em decorrência direta dos efeitos do desastre.	Valor total do prejuízo econômico (setor privado) R\$ 0,00
Setores da economia	Valor do prejuízo (R\$)
Agricultura	0,00
Pecuária	0,00
Indústria	0,00
Comércio	0,00
Serviços	0,00
7.2.1 Descrição	

8. INSTITUIÇÃO INFORMANTE

Nome do responsável pelas informações: LUCAS SILVEIRA RIBEIRO

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Coordenador Proteção e Defesa Civil

Telefone de contato: 55981327773

E-mail: dfjarirs@gmail.com

Data do preenchimento

Dia	Mês	Ano
23	10	2025

Última alteração

18	12	2025
----	----	------

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, sala 704

CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Contato: 0800 644 0199



MINISTÉRIO DA

INTEGRAÇÃO E DO

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

Voltar

Detalhes do processo

Protocolo: RS-F-4311130-13215-20251012 Município: Jari Homologado:

Desastre: Tempestade Local/Convectiva - Vendaval Status: Registro

1. FIDE

2. DMATE

3. Relatório Fotográfico

4. Anexos

5. Modelos de Documentos

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Relatório Fotográfico

UF: RS MUNICÍPIO: Jari

DESASTRE: Tempestade
Local/Convectiva - Vendaval


DATA DA OCORRÊNCIA: 12/10/2025

SIMBOLOGIA:



1. SITUAÇÃO 1

1.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO



Remover Imagem



Remover Imagem

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO


Descrever a situação retratada nas imagens acima e sua relação com o desastre.

Danos provocados pelo vento na residência do Senhor Dionas Silva da Silva, sito a Rua Estrada Geral Jari - Quevedos, na Zona Urbana do município de Jari/RS.

Ainda restam 137 caracteres a serem digitados


1.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

Selecionar no mapa o local onde foram registradas as imagens acima.



Longitude: -54.2202055355

Latitude: -29.2854807391

2. SITUAÇÃO 2**2.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO****2.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO**


Descrever a situação retratada nas imagens acima e sua relação com o desastre.

Danos provocados pelo vento na residência da Senhora Fátima Marice Pacheco, sito a Rua Silveira Martins, na Zona Urbana do município de Jari/RS.

Ainda restam **149** caracteres a serem digitados

2.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

Selecionar no mapa o local onde foram registradas as imagens acima.



Longitude: -54.2229553985

Latitude: -29.2901083902

3. SITUAÇÃO 3**3.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO****Inserir Imagem****3.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO**


Descrever a situação retratada nas imagens acima e sua relação com o desastre.

Danos provocados pelo vento na residência do Senhor Irajá Soares Schott, sito a Rua Barão do Triunfo, na Zona Urbana do município de Jari/RS.

Ainda restam **151** caracteres a serem digitados

3.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

Selecionar no mapa o local onde foram registradas as imagens acima.




Longitude: -54.2181381375

Latitude: -29.2912795676

4. SITUAÇÃO 4

4.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO



Remover Imagem



Inserir Imagem

4.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO


Descrever a situação retratada nas imagens acima e sua relação com o desastre.

Danos provocados pelo vento na residência do Senhor Lucas Silveira Ribeiro, sito a Rua Antônio Joaquim da Silveira Netto, na Zona Urbana do município de Jari/RS.

Ainda restam 132 caracteres a serem digitados

4.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

Selecionar no mapa o local onde foram registradas as imagens acima.




Longitude: -54.2188538708

Latitude: -29.2871816449

5. SITUAÇÃO 5

5.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

**Inserir Imagem****5.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO**


Descrever a situação retratada nas imagens acima e sua relação com o desastre.

Danos provocados pelo vento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, sito a Avenida Hipólito Cardoso da Silveira, na Zona Urbana do município de Jari/RS.

Ainda restam **117** caracteres a serem digitados

5.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

Selecionar no mapa o local onde foram registradas as imagens acima.

**Longitude:** -54.2233065912**Latitude:** -29.2887259115

Para incluir mais imagens, clique no botão "adicionar".

**Salvar formulário**

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

